


VERGE.48



монтажная инструкция



- Перед началом работ отключите питание на распределительном щите и убедитесь в отсутствии напряжения.
- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.
- Проверьте соответствие напряжения сети техническим характеристикам изделия.
- Не допускается установка при повреждённом корпусе, стекле, кабеле или уплотнителях.
- Все соединения должны выполняться в герметичных распределительных коробках для наружного применения.
- Обязательно подключение заземляющего проводника (при наличии клеммы РЕ).
- Не допускается вскрытие герметичных узлов и изменение конструкции изделия.



1. Подготовьте место установки светильника: установите дюбели или закладную деталь. Подведите кабель к месту монтажа.
2. Подключите кабель питания. Все электрические соединения должны быть защищены от попадания влаги.
3. Установите светильник и равномерно затяните крепёж, избегая перекосов. Проверьте вертикальность корпуса.
4. Отрегулируйте направление светового потока, поворачивая секции светильника.

